

RECARO

NOVODESIGN

RECARO REPRESENTANT
OFFICIEL FRANCE

**Liste et tarifs des platines de montage et adaptateurs RECARO pour sièges
RECARO 2022** version n°1 **applicable au 20 12 2021**



Attention

Attention

Merci de suivre les étapes suivantes afin de vérifier que le montage du siège que vous avez sélectionné est possible dans le véhicule concerné !

Comment lire la liste :

Étape 1 : Recherchez la désignation du véhicule dans lequel vous souhaitez installer le siège RECARO dans la colonne "fabricant, modèle"

Étape 2 : Vérifiez si les indications données dans la colonne "Désignation officielle" correspondent au champ D.2 de la carte grise : "Type, variante, version. Voir image ci-contre.

ATTENTION : la désignation officielle doit être identique au type indiqué sur la carte grise, sinon la compatibilité ne peut pas être garantie.

Étape 3 : Relevez la référence de la platine appropriée dans la colonne "référence". Plusieurs références peuvent être disponibles, elles dépendent du type, de l'année de mise en circulation...)

Étape 4 : Vérifiez s'il y a un point dans la colonne correspondant au siège désiré. Un point noir signifie que la certification ABE est disponible pour la combinaison du siège et de la platine de montage. Un point rouge correspond à un autre type de certificat. Un point transparent signifie que le siège peut être installé dans le véhicule mais que l'homologation ABE n'est pas disponible pour cette combinaison.

ATTENTION : Veillez à bien lire les indications des colonnes "Remarques"(cercle bleu), "Remarques ABE"(cercle vert) et "Remarques additionnelles", qui sont importantes pour vérifier la compatibilité. La légende des numéros est visible et sur la page suivante.

Bestell-Nr. (Konsole) Order-Nr. (Baseframe)	Anmerkungen (Konsole) Remarques (baseframe)	Sonderanforderung verfügbar Sonderanfertigung/optionnement	SAB-Platine verfügbar Platine vom Modell	AM 190 / Sportster CS			AM 190 / Sportster CS SAB		
				Gelesen Aktion	Anmerkungen (ABE) Remarques (ABE)	Gelesen Aktion	Anmerkungen (ABE) Remarques (ABE)		
86.73.16/26									
86.39.16	(13) V								
86.76.10B/26B									

Étape 5 : Vérifiez le certificat ABE du siège choisi () : comparez les lignes de la colonne BE-Nr (cercle vert) avec le champ K de votre carte grise vous indiquant le "Numéro de réception par type".

ATTENTION : Les données de la colonne "BE-Nr." indiquées dans l'homologation ABE doivent être exactement identiques pour que la compatibilité soit garantie.

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amt. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. Anlage 2
Audi (Etrac)	4F	612001/118*026	86.76.10A-26 86.69.16-26	B,C1,D2, E,F,I,19 D,C1,D2, E,F,I,19

Conclusion : Les colonnes "Constructeur / Modèle", "Désignation officielle" et "BE-Nr." doivent être exactement identiques aux spécificités de votre véhicule pour que le certificat TÜV soit valable.

Merci de procéder étape par étape afin d'éviter toute erreur de commande.
L'équipe Novodesign

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1) droite (2)	○ montage sans ABE											Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles		
				● montage avec ABE															
				Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position (ABE)	Expert, Specialist	Orthopéd '95 / '04	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES Airbag	Classic LX				Classic pole position (ABE)	
Audi																			
A1	8X	2011-2018	68.75.19B/29B		○		○							○			185,00	222,00	
A3 / S3	8*	1996-03/2003	86.15.17/27	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			300,00	360,00	
A3 / S3 / Sportback	8P	2003-2011	86.83.16/26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			285,00	342,00	
A 3 Sportsback (5 portes)	8V	2013-2019	87.11.15A/25A		●		●							●			220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
A 3 avec hayon (2 portes)	8V	2013-2019	87.11.15A/25A		●		●							●			220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
A3 Berline (4 portes), A3 Sportsback (4 portes)	8V	2013-2019	87.11.15A/25A		●		●							●			220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
A4, Avant 4-portes berline (pas Cabrio), break	8B, 8B1	12/2007-2016	87.02.15A/25A		●		●							●			225,00	270,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. Convent certainement pour la B9 d'après 2015 en attente de test chez pimas
A4, Avant, Cabrio (réglage avance/recul manuel ou électrique)pas S4/RS4)	8B	2004-2004	68.76.19/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			300,00	360,00	Si le client souhaite garder l'avance reculé électrique alors il faut utiliser cette platine en y ajoutant la glissière électrique à se procurer chez Audi. A l'équipement reste 200€ conducteur et 1 coté passager en stock (aucune glissière fourni dans cette platine). Il existe la platine la platine 86.69.16/26 pour le meme vehicule ou la glissière manuelle est fourni avec la platine .
A4, Avant, Cabrio (réglage manuel ou électrique de l'avance reculé, pas S4/RS4)	8E	2004-2007	86.69.16/26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			300,00	360,00	Glissière fourni avec la platine
A5 3-portes, coupé (pas Cabrio)	8B	2007-2016	87.11.15A/25A		●		●							●			220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
A 5 Sportsback 4-portes (pas Cabrio)	8B, 8B1	Depuis 09/09	87.02.15A/25A		●		●							●			225,00	270,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
A6, -Avant, -Allroad	4B	1997-2005	86.23.17/27	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			300,00	360,00	
A6, Avant, Allrad (réglage manuel ou électrique de l'avance reculé)	4F	2004-2011	86.69.16/26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			300,00	360,00	
A6, Avant, Allrad (réglage électrique de l'avance reculé)	4F	2004-2011	68.76.19/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			300,00	360,00	Si le client souhaite garder son avance reculé électrique d'origine, alors il faut utiliser la référence 68.76.19/- par contre de nouvelles glissières électriques Audi seront nécessaires. (REF à vérifier auprès d'Audi SE0811500). A l'équipement
Q2		2016 -	87.11.15A/25A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Q7 (réglage manuel ou électrique de l'avance reculé)		2006-2015	86.69.16/26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			300,00	360,00	
TT	8N	1998-2006	86.26.16/26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			300,00	360,00	* Style XI impossible
TT	8J	2006-2014	86.84.16/26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			310,00	372,00	* Style XI impossible
BMW																			
(E87) 116i - 120d 4 portes break - berline	1B7	2004-2011	68.89.19/29		●		●	○		○	○	○	○	●			225,00	270,00	ABE seulement pour Sportster Airbag, Ergomed Airbag Fonctionne pour E82 mais sans ABE.
Série 1 F20 - 4 portes	1K4	depuis 06/2011	69.02.19/29														260,00	312,00	
Série 1 F21 - 2 portes	1K2	depuis 07/2012	69.03.19/29														315,00	378,00	glissière non fourni
Série 2 F22 - Coupe 2 portes	1C	depuis 11/2013	69.03.19/29														315,00	378,00	glissière non fourni
(E30) 315-325i, 325e,324d,324td,-touring, 325iX Allrad,-touring, 318i,-320i,-325i Cabrio, M3	BMW/3/1, BMW/3/A, BMW/3/R, BMW/M3	1982-1990	67.70.09/09					●	●	●	●	●	●	●			355,00	426,00	Platine épuisée en 2015. Platine rééditée en EDITION LIMITEE
(E 36) 316 - 325 (siège plus bas), M3 non testé			86.20.16/26	○		○		○	○	○	○	○	○	○			300,00	360,00	Remplace 86.25.16/26. Voir si possible e36 compact ATTENTION PLATINE EN RUPTURE - se renseigner avant de commander
(E46) Série 3 Coupé,-Berline-touring break M3, (sauf Cabrio et CSI)	346C, 346*, M346	1998-2007	86.49.16A/26A et support de ceinture 7213433.1/2	●		●											340,00	408,00	Entretouise 40 mm incluse -
(E46) Série 3 berline - touring break (sauf Cabrio et CSI)	346C, 346*, M346	1998-2007	86.49.16A/26A et support de ceinture 7213433.1/2					●									340,00	408,00	Entretouise 40 mm incluse -
(E46) Série 3 Coupé, M3, (sauf Cabrio et CSI)	346C, 346*, M346	1998-2007	86.49.16A/26A et support de ceinture 7213433.1/2					●									340,00	408,00	Entretouise 40 mm incluse -
(E46) Série 3 berline-touring break (sauf Cabrio und CSI)	346C, 346*, M346	1998-2007	86.49.16A/26A et support de ceinture 7213433.1/2					●	●	●	●	●	●	●			340,00	408,00	Entretouise 40 mm incluse -

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1) droite (2)	○ montage sans ABE											Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles	
				● montage avec ABE														
				Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position (ABE)	Expert, Specialist	Orthopäd '95 / '04	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES Airbag	Classic LX				Classic pole position (ABE)
(E46) Série 3 Coupé, M3, (sauf Cabrio und CSI)	346C, 346*, M346	1998-2007	86.49.16A/26A et support de ceinture 7213433.1/2					*		*	*					340,00	408,00	Entretouise 40 mm incluse -
(E 90 sauf M3, E 91 , E92) 318i - 330ff		2005-2013	68.89.19/29		o							o	o			225,00	270,00	Seulement siège sans mémoire et ne s'adapte pas sur M3
(E 90 - 91) Série 3 lim., -Touring	390L	03/2005 - 09/2008	68.89.19/29	*	*	*	*						*			225,00	270,00	Seulement siège sans mémoire. Attention pour les modèles depuis 09/08 munis d'un appuie-tête actif, siège RECARO pas possible.
(E92) Série 3 Coupe, pas cabrio	392C	09/2006 - 03/2010	68.89.19/29		*		*						*			225,00	270,00	Seulement siège sans mémoire.
(F30) BMW Série 3 berline	3L	2012-2018	69.02.19/29		o		o						o			260,00	312,00	Seulement Ergomed ES si glissière manuelle (pas d'Ergomed E) voir la fiche d'installation
(F31) BMW Série 3 break (Touring)	3K, N1	2012-2018	69.02.19/29		o		o						o			260,00	312,00	Seulement Ergomed ES si glissière manuelle (pas d'Ergomed E) voir la fiche d'installation
(E60/E61) 520i - 545i berline,-break, avance recul manuelle	560L	2003-2010	68.88.19/-	*		*		*	*	*	*	*				220,00	264,00	A l'épuisement reste 1 coté conducteur chez RECARO en 2021, se renseigner avant toute commande
Mini,-One,-Cooper,-Cooper S, pas Cabrio	R50	2001 - 08/2006	68.83.19/29					*	*	*	*					185,00	222,00	1ère génération R50 à R53 uniquement MINI - installé sur une clubman mais attention au capteur de présence
Mini,-One,One D,-Cooper,-Cooper S, pas Cabrio	Mini	2008-08/2010	68.83.19/29					*	*	*	*					185,00	222,00	1ère génération R50 à R53 uniquement MINI
Mini R56	R56	11/2006 - 2015	68.95.19/29		o		o									225,00	270,00	2eme génération R55 à R59 uniquement MINI
X3	X83	2004 - 2010	86.49.16A/26A + support ceinture 7213433.1/2	*	o	*	o	*	*	*	*	*	*			340,00	408,00	Entretouise 40 mm incluse - ne fonctionne pas pour les véhicule après 2010
Support de ceinture	X53 Face#B		7213433.1/2	*		*		*	*	*	*	*				55,00	66,00	
Chrysler																		
Jeep Grand Cherokee	ZJ	jusqu'à 8/95	68.32.19/-					*	*	*	*	*	*			120,00	144,00	Epuisé, reste 2 exemplaires en stock coté conducteur chez NOVODESIGN
Citroën																		
Berlingo I phase I Fourgon 2 portes	M4	jusqu'à 6/02	86.76.16/-					*	*	*	*	*	*			275,00	330,00	Epuisé, reste 2 conducteurs chez Novodesign
Berlingo I(PKW) phase II,	M,HDZ, M KFX, M,DJY, M LFX, M WJZ, M RHY, M HFX, M KFW, M NFU, M WJY	jusqu'à 6/02	86.77.16/-		o			*								300,00	360,00	Epuisé, reste un coté conducteur chez RECARO. Se renseigner avant de commander
Berlingo I phase I (PKW)	M,HDZ, M KFX, M,DJY, M LFX, M WJZ, M RHY, M HFX, M KFW, M NFU, M WJY	jusqu'à 6/08	86.76.16/-					*	*	*	*	*	*			275,00	330,00	Si airbag, remarque 15. à l'épuisement reste 2 conducteurs chez Novodesign. Se renseigner avant de commander
Berlingo (nur 4-Türer) Berlingo (only 4-door)	G'9HM', G'9HX', G'KFW', G'NFU', G' RHY', G'WJY'		86.77.16/-	*		*		*	*	*	*	*	*			300,00	360,00	Epuisé, reste un coté conducteur chez RECARO. Se renseigner avant de commander
Berlingo II		2008 à 2018	AA105097/6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS .
Berlingo III (uniquement le coté conducteur disponible)		2018 -	AA105921/-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS . Coté passager n'existe pas
C2	J'8HX', J'8HZ', J'HFV', J'KPV', J'NFS', J'NFU'	2003-2010	86.78.16A/-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			300,00	360,00	A l'épuisement
C3 (generation I et II)	F'8HX', F'8HY', F'8HZ', F'9HX', F'9HZ', F'HFV', F'KPV', F'KPV', F'NFU'	2002-2010 2010-2016	86.78.16A/-	*	*	*	*	*	*	*	*	o	o			300,00	360,00	A l'épuisement (chassis PF1) Après 2010 prévoir une entretouise 40 mm / non encore testé sur la 3eme génération sortie en 2017 prendre la platine de la clo IV avec modification à faire
C4 (sauf Picasso)		2004-2010	86.78.16A/-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			300,00	360,00	A l'épuisement
C4 (sauf Picasso) 2eme génération		depuis 2010	86.78.16B/26B		o		o						o			340,00	408,00	s'installe sur la 2eme génération
C4 Picasso		2010-2013	86.78.16B/26B		o		o						o			340,00	408,00	chassis PF2 (changement chassis en 2013 EMP2 platine non compatible)
Jumper		depuis 6/06	68.99.19/29	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			260,00	312,00	A l'épuisement
Xsara Picasso (facelist)			68.70.19/29	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			200,00	240,00	Epuisé reste 1 coté conducteur et 1 coté conducteur chez Novodesign

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1) droite (2)	○ montage sans ABE										Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles		
				● montage avec ABE														
				Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position (ABE)	Expert, Specialist	Orthopéd '95 / '04	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES Airbag				Classic LX	Classic pole position (ABE)
Daewoo (ROK)																		
Espero	K*EJ	1995-1997	67.84.09/09								*	*				200,00	240,00	Epuisé, reste 1 exemplaire en stock chez Novodesign
Nexia	K*ETN	1995-1997	67.84.09/09								*	*				200,00	240,00	Epuisé, reste 1 exemplaire en stock chez Novodesign
Ferrari																		
360 (Modena et Spider)	F131	1999-2005	86.98.06/06								*					300,00	360,00	
F 430 -Spider	F131	2004-2009	86.98.06/06								*	*				300,00	360,00	
Fiat																		
Ducato III		depuis 6/06	68.99.19/29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	260,00	312,00	
500, 500 Abarth, (pas Cabrio)	312	depuis 2007	87.04.15/25	*	*	*	*	○								165,00	198,00	Glissière manuelle 720880.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. RECARO stvie saul trendline
500C (Cabrio)	312	depuis 2009	87.04.15/25	*	*	○	*									165,00	198,00	+ Glissière manuelle 720880.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Ford																		
Fiesta	JD3	5/02 - 2008	86.86.16/26	*	*	*	*	*								300,00	360,00	
Fiesta	JH1	5/02 - 2008	86.86.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*				300,00	360,00	
Fiesta	JA8	depuis 08/08	87.10.15/25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	165,00	198,00	+ Glissière manuelle 720880.1B/2B AH126à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Focus II hayon (fastback - turnier - notchback)	DA3,DB3	10/04 -11/10	86.90.16B/26B						*							300,00	360,00	
Focus II, seulement avec entretoise 373864, 20mm (pas STI 170)	DA3,DB3	10/04 -11/10	86.90.16B/26B							*	*	*				300,00	360,00	Entretoise 20 mm non incluse à prévoir 373864
Focus II hayon (fastback - turnier - notchback) pas 3 portes	DA3, DA3-CNG, DA3+PG, DB 3	2008 - 11/10	86.90.16B/26B	*	*	*	*		○	○	○			*		300,00	360,00	
Focus III break (Tunier), 4 portes + Facelift MJ 2015	DYB, DYB+PG, DYB-N	Depuis 04/11 + Facelift MJ 2015	87.17.15/25		*		*							*		225,00	270,00	+ Glissière manuelle 720880.1B/2B AH133 AH133à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Focus berline III , 4 portes + Facelift MJ 2015	DYB, DYB+PG, DYB-N	Depuis 12/10 + Facelift MJ 2015	87.17.15/25		*		*							*		225,00	270,00	+ Glissière manuelle 720880.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Focus C-MAX, seulement avec Entretoise 7209880		05/2003 - 05/2007	86.90.16B/26B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300,00	360,00	+ Entretoise 7209880 à prévoir
Entretoise C-MAX (80mm)			7209880	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	65,00	78,00	
Focus C-MAX, seulement avec entretoise (80 mm), 7209880	DM2	depuis 2003 Facelift Depuis 2007	86.90.16B/26B		*		*							*		300,00	360,00	+ Entretoise 7209880 à prévoir
Entretoise C-MAX (80mm)			7209880		*		*							*		65,00	78,00	
Ford C-Max, 4-portes	DXA, DXA+PG, DXA-N	depuis 12/2010	87.20.15/25		*		*							*		300,00	360,00	+ Glissière manuelle 720880.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Ford GRAND C-MAX, 4-portes	DXA	depuis 12/2010	87.20.15/25		*		*							*		300,00	360,00	+ Glissière manuelle 720880.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Galaxy, sans embase pivotante, avec réglage hauteur	WGR	4/02 - 6/06	68.79.09/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	360,00	
Galaxy	WA6	depuis 7/06	86.97.16/-		*		*							*		300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
KA 2ème génération	RUB	depuis 02/2009	87.04.15/25	*	*	*	*	○								165,00	198,00	+ Glissière manuelle 720880.1B/2B AH133 AH133à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Mondeo II	B4Y, B5Y, BWY	jusqu'à 2/07	86.72.16/-	*	*	*	*			*	*					300,00	360,00	A l'épuisement, 1 conducteur en stock chez Novodesign
Mondeo II	B4Y, B5Y, BWY	jusqu'à 2/07	86.72.16/-		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	360,00	A l'épuisement, 1 conducteur en stock chez Novodesign
Mondeo (Hayon, break)	BA7, BA7+PG	depuis 3/07 jusqu'à 09/14	87.00.16/-		*		*							*		300,00	360,00	A l'épuisement, Impossible à monter pour 5ème génération
S-Max 1ere génération	WA6	2006-2015	86.97.16/-		*		*							*		300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Hyundai																		
I30 N (4 portes)	NOUVEAUTE	2017-	87.23.15/25							*						300,00	360,00	
Mercedes Benz																		
Citan																		
Classe A (W 168), long	168	1997-2004	86.42.16/26						*	*	*	*	○			300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Classe A (W 169) (2 portes)	169	2005-2012	86.93.16/26		*		*							*		300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Classe A (W 169) (4-portes)	169	2005-2012	86.93.16/26		*		*							*		300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
A-Klasse (W176) berline 5 portes	245,	07/2012 à 2018	87.19.15/25		*		*							*		370,00	444,00	+ glissière manuelle 72088001B/2B à ajouter obligatoirement , détails sur la dernière ligne de cette liste . ATTENTION AU MONTAGE COTE PASSAGER CAPTEUR DE PRESENCE
Classe B (W 245)	245,245G	1/2005 - 05/2013	86.93.16/26		*		*							*		300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Classe C (W 203) man. / elect.	203,203K	2001-2006	68.73.19/29	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	225,00	270,00	Ergomed E : Remarque 17
Classe C (W 203) man. / elect. / pas pour la version Coupée	203,203K	2001-2006	68.84.19A/-	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	225,00	270,00	A l'épuisement, reste un coté conducteur en stock chez Novodsign Ergomed E => remarque 17

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1) droite (2)	montage sans ABE												Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles	
				montage avec ABE															
				Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position (ABE)	Expert, Specialist	Orthopéd '95 / '04	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES Airbag	Classic LX	Classic pole position (ABE)				
Classe C (W 203) man. / elect. / pas pour la version Coupée	203.203K	3/04 - 2/07	68.84.19A/-	o		o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	225,00	270,00	A l'équipement, reste un coté conducteur en stock chez Novodesign Ergomed E => remarque 17
Classe C (W204)		depuis 3/07	68.98.19/29		o		o								o		225,00	270,00	Entretien selon W203 attention appui-tête actif, consulter la notice d'installation. Ne peut être installé que des sièges équipés d'un airbag.
Classe C (W204) Facelift		depuis 2011	68.98.19/29		o		o								o		225,00	270,00	ne peut être installé que des sièges équipés d'un airbag
Classe C (W205) Berline MJ 2015 C63AMG	204 C 63 AMG	depuis 2015	87.22.15/25		l		l								l		320,00	384,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Classe C (W205) break MJ 2015 C36 AMG	204K C63 AMG	depuis 2015	87.22.15/25		l		l								l		320,00	384,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
CLK (W 209) pas AMG	209	5/02 - 2010	68.73.19/29	*		*		*	*	*	*	*	*	*			225,00	270,00	
CLK (W 209) pas AMG	209	5/02 - 02/2004	68.73.19/29						*								225,00	270,00	
Classe E (W 211),-break	211, 211K	7/04 - 5/06	68.85.19/-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	200,00	240,00	A l'équipement reste 1 coté conducteur chez Novodesign
Classe E (W 211),-break	211, 211K	Depuis 06/06	68.85.19/-						*	*	*	*	*	*	*	*	200,00	240,00	A l'équipement reste 1 coté conducteur chez Novodesign
Classe E W212		2009 - 2015	69.01.19/-		o		o								o		340,00	408,00	ATTENTION à partir de 2013 gamme AMG non testée - A partir de 2016 W213 pas de platine homologuée RECARO . A l'équipement
Classe E,- break,- AMG,-break AMG (W 211)	211,211 G,211K,211 AMG,211 K AMG	depuis 6/06	68.85.19A/29A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	200,00	240,00	
Classe M(W163)	163	jusqu'à 6/05	86.63.-/26	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	220,00	264,00	A l'équipement, reste 1 coté passager en stock chez Novodesign
Sprinter II phase 1 (sans suspension)	906 AC30,-AC35,-AC35/4x4,-KA30,-KA35,-KA35/4x4,-OK30,-OK35,-OK35/4x4	2006 - face lift de 2015	86.99.16/26	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	360,00	Seulement sans airbag latéral
Sprinter II phase 2(sans suspension)	906 AC 30,- AC 35,- AC 35 4x4, 906BA35,-BB35,-AC35G,-BB30,-BA30,-BB30 4x4,-BB30 4x4,-BB30/4x4,-BA30/4x4,-BA35/4x4,-BB35G,-RA30K,-R11TR,-RA30K,-RA30K	Depuis 2015 -2018	86.99.16/26	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	360,00	nouveau modèle à partir de 2018 platine jamais testé pour le moment
Classe R		depuis 2006	68.84.19A/-		o		o								o		225,00	270,00	
Vito / Viano II	639	2005 - 2013	68.93.19/29	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	185,00	222,00	prévoir en plus entretoise W203 (373941 ou 3973942) , homologation uniquement avec Ergomed et entretoise 20mm 371941
VITO III, Tourer, (W447)	6392	depuis 05/2014	69.04.19/29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	185,00	222,00	
VITO III (W447)	639/4 (N1)	depuis 05/2014	69.04.19/29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	185,00	222,00	
Mitsubishi																			
Support de ceinture		depuis 3/97	7202420.1/2	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	55,00	66,00	
Pajero (Accès facile aux places arrières conservés)	V20	1998 - 4/00	68.62.19/29						*	*							275,00	330,00	Epuisé reste 1 paire en stock chez Novodesign
Nissan																			
Micra (K14)	NOUVEAUTE	Depuis 2017 -	AA105097/6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS .
Opel																			
Ascona, avec réglage hauteur	Ascona-C,Ascona-C-CC	depuis 9/84	67.84.09/09					*	*	*	*	*	*	*	*	*	200,00	240,00	Epuisé reste 1 exemplaire en stock chez Novodesign
Astra,-F,-CC,-F-Caravan, avec réglage hauteur	Ope+ Astra-F,-CC,-Caravan,-Catrio,-#FW, T92,T92/break	11/1991 - 3/1998	67.84.09/09					*	*	*	*	*	*	*	*	*	200,00	240,00	Epuisé reste 1 exemplaire en stock chez Novodesign
Astra-G,-CC,-Caravan, 4-portes	T98/NB,T98,T98/break	1998-2003	86.33.-/26					*	*	*	*	*	*	*	*	*	305,00	366,00	Epuisé- reste 1 coté passager en stock bien vérifier le siège a installer l'Astra H : remarque 15 + U
Astra-G-Van	Astra-G-Van		86.33.-/26					*	*	*	*	*	*	*	*	*	305,00	235,79	Epuisé reste 1 coté passager en stock chez Novodesign
Astra J berline / break		2010-2015	87.18.15/25	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	225,00	270,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Combo,-Tour,-B	Ope+Combo-B,-#w,S93P-PBV	1993-2001	67.84.09/09					*	*	*	*	*	*	*	*	*	200,00	240,00	Epuisé reste 1 exemplaire en stock chez Novodesign
Combo D (dispo uniquement le coté conducteur)	NOUVEAUTE	Depuis 2018 -	AA105921/-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS . Coté passager n'existe pas
Corsa B, avec réglage de hauteur	Ope+Corsa-B,S93	3/93 - 9/00	67.84.09/09					*	*	*	*	*	*	*	*	*	200,00	240,00	Epuisé reste 1 exemplaire en stock chez Novodesign
Frontera Sport, seulement avec réglage de hauteur	Ope+ Frontera, UT2/4	depuis 10/98	68.72.19/29					*	*	*	*	*	*	*	*	*	200,00	240,00	Epuisé reste 1 coté conducteur et 1 coté passager en stock chez Novodesign

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1) droite (2)	montage sans ABE											Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles	
				montage avec ABE														
				Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position (ABE)	Expert, Specialist	Orthopad '95 / '04	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES Airbag	Classic LX				Classic pole position (ABE)
Frontera Sport, seulement avec réglage de hauteur	6	depuis 10/98	68.72.19/29							*	*					200,00	240,00	Epuisé reste 1 côté conducteur et 1 coté passager en stock chez Novodesign
Insignia, Sports Tourer, 4 portes		2008-01/2017	87.15.15/25	o	o	o	o			o	o	o	o			245,00	294,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Insignia, hayon, 4 portes		2008-01/2017	87.15.15/25	o	o	o	o			o	o	o	o			245,00	294,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Kadett E, avec réglage de hauteur	Kadett-E,-CC,-Caravan	depuis 9/84	67.84.09/09							*	*					200,00	240,00	Epuisé reste 1 exemplaire en stock chez Novodesign
Kadett E Cabrio, avec réglage de hauteur	Kadett-E-Cabrio	depuis 9/84	67.84.09/09							*	*					200,00	240,00	Epuisé reste 1 exemplaire en stock chez Novodesign
Signum (seulement avance recul manuelle)	Vectra/Car, Z-C/S	2003-2008	68.82.19/29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	275,00	330,00	Epuisé reste 2 côtés passager en stock chez Novodesign
Tigra	S93 Coupé	1994-2001	67.84.09/09							*	*					200,00	240,00	Epuisé reste 1 exemplaire en stock chez Novodesign
Vectra-A, avec réglage hauteur	Vectra-A,-CC,-X	9/88 - 9/95	67.84.09/09					*	*	*	*	*	*	*	*	200,00	240,00	Epuisé reste 1 exemplaire en stock chez Novodesign
Vectra-B,-CC,-Caravan	J96, J96/break	8/97 - 3/02	86.33.-/26							*	*					305,00	366,00	Epuisé reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Vectra-B,-CC,-Caravan	J96, J96/break	8/1997 - 3/2002	86.47.16/26		*						*	*				300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 coté passager en stock chez Novodesign
Vectra-C,-CC,-Caravan (réglage avance recul manuelle)	VECTRA/M, Z-C, VECTRA/SW, Z-C/SW	depuis 4/02	68.82.19/29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	275,00	330,00	A l'épuisement reste 2 côtés passagers en stock chez Novodesign
Vivaro A	X83	2001/2014	68.97.09/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	185,00	222,00	VIVARO I / impossible d'installer le siège passager sur les sièges indiqués
Vivaro A	X83	2001/2014	68.97.09/09							*	*	*	*	*	*	185,00	222,00	VIVARO II on ne peut pas utiliser la platine du VIVARO A
Zafira-A,-CNG	T98MONOCAB,-CNG	1999-2005	86.54.16/-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	360,00	A l'épuisement
Zafira-B	A-H/ Monocab	2005- 2014	86.54.16/-		*		*				*	*	*	*	*	300,00	360,00	A l'épuisement ne convient pas pour Zafira Tourer depuis 2012
Peugeot																		
207 (3 et 4-portes)	W***	2006-06/2012	86.78.16A/-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	300,00	360,00	A l'épuisement, chassis PF1 (meme que la 208 installation possible en rajoutant une entretoise de 40mm 371188, montage non homologué)
306, seulement 2-portes (pas Cabrio)	7	depuis 3/93	85.91.-/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	275,00	330,00	Epuisé bien vérifier le siège à installer reste un coté passager en stock chez Novodesign
306,-Break,-Cabrio phase 2	7_ABA,7_DHV,7_DHY,7_DJY,7_KFX,7_KFW,7_FY,7_FZ,7_NFZ,7_NFT,7_RHY,7_RFS,7_RFV,7_WJY,7_WJZ	1993-2001	85.91.-/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	275,00	330,00	Epuisé bien vérifier le siège à installer reste un coté passager en stock chez Novodesign
307	3RHR,3KFW,3NFU,3RFN,3RHY,3RHZ,3RHS	2001-01/2008	86.78.16A/-		*		*									300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté conducteur en stock chez Novodesign
307	3 RHR,3 KFW,3 NFU,3 RFN,3 RHY,3 RHZ,3 RHS,3 RHZ,3 NFU,3 RPK,3 RHY,3 RHX,3 RFJ,3 RHV	2001-01/2008	86.78.16A/-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	*	300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté conducteur en stock chez Novodesign
308		2007 jusqu'à 04/11	86.78.16B/26B		o		o							o		340,00	408,00	ne convient pas à la 308 phase III
407 (réglage avance recul manuel)		jusqu'à 5/07	68.90.-/29	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	225,00	270,00	A l'épuisement reste 1 passager en stock chez Novodesign
Boxer II		depuis 6/06	68.99.19/29	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	260,00	312,00	A l'épuisement
Partner	G*9HX,G*KFW,G*NFU,G*RYH,G*WJY		86.77.-/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	275,00	330,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Partner	5	1996-2003	86.77.-/26					*	*	*	*	*	*	*	*	275,00	330,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Partner (PKW)	SHDZ,5KFX,5DJY,5AFX,5WJZ,5RHY,5HFX,5KFW,5NFU,5WJY	jusqu'à 6/02	86.76.16/-					*	*	*	*	*	*	*	*	275,00	330,00	A l'épuisement, reste 2 conducteurs en stock chez Novodesign
Partner (PKW)	SHDZ,5KFX,5DJY,5AFX,5WJZ,5RHY,5HFX,5KFW,5NFU,5WJY	7/02 - 4/2008	86.77.-/26					*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Partner, seulement 4-portes		jusqu'à 6/02	86.76.16/-					o	o	o	o	o	o	o	o	275,00	330,00	A l'épuisement, reste 2 conducteurs en stock chez Novodesign
Partner, seulement 2-portes		jusqu'à 6/02	86.77.-/26	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Partner		7/02 - 4/2008	86.77.-/26	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Partner II	NOUVEAUTE	2008 à 2018	AA105097/6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS.
Partner III / Rifter (dispo uniquement le coté conducteur)	K9 NOUVEAUTE	Depuis 2018 -	AA105921/-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS. Coté passager n'existe pas

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1) droite (2)	○ montage sans ABE										Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles		
				● montage avec ABE														
				Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position (ABE)	Expert, Specialist	Orthopéd '95 / '04	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES Airbag				Classic LX	Classic pole position (ABE)
Porsche																		
911	911,911SC3.0,911SC,911Turbo	8/1973 - 9/1984	67.51.09/09								*	*	*			185,00	222,00	
911 (Coupé, Targa, Cabrio, 968)	964	9/1985 - 8/1993	86.94.16/26					o			o	o				300,00	360,00	964 - remarque 15
911 (993)		depuis 9/1993	86.94.16/26					o			o	o				300,00	360,00	
924 / 944		1986-1996	86.94.16/26					o			o	o				300,00	360,00	
924,924S,944,	924,924S	1996-1996	67.51.09/09								*	*	*			185,00	222,00	
944,-Turbo	944,944Turbo	1986-1996	67.51.09/09								*	*	*			185,00	222,00	
911 (996) Carrera,-4,-4S,-GT3,-Targa	996	1997-2006	86.26.16/26								*	*	*			300,00	360,00	
Boxter,-S	986/987	1996-2004	86.26.16/26								*	*	*			300,00	360,00	
911 (997) seulement avec support de ceinture 7211153.1/2	997	jusqu'en 2012	86.26.16/26					o			o	o				300,00	360,00	ne convient pas au modèle GT3, peut éventuellement convenir pour 911 type 991 à tester
Cayman seulement avec support de ceinture 7211153.1/2			86.26.16/26					o			o	o				300,00	360,00	S'adapte au type 987 (sans homologation), non tester pour les autres modèles. Encroisement trop important pour 718
Support de ceinture pour 911(997) / Cayman			7211153.1/2					*								80,00	96,00	DEMANDEZ LA DISPONIBILITE AVANT TOUTE COMMANDE
Cayenne	9 PA	2002-2010	86.69.16/26			o		o								300,00	360,00	
Cayenne (Avec glissière Audi A4 électrique d'origine)	9 PA	2002-2010	68.76.19/-			o		o								300,00	360,00	A l'épuisement, reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Renault																		
Clio II	B	9/1998 - 8/2005	68.68.19A/29A	*		*					*	*	*			225,00	270,00	Conserver capteur airbag sur glissière - non testé sur CLIO RS
Clio III (3 et 5 portes)	R	9/2005 -2012	68.92.19/29	*	*	*	*	*	o	*	*	*	*	*		185,00	222,00	non testé sur CLIO RS
Clio IV		2012-2019	AA105097/6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS .
Captur I		2013 -2019	AA105097/6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS - + entretoises 20 mm ou 40 mm en fonction de la taille du conducteur .
Clio V (dispo uniquement le coté conducteur)	NOUVEAUTE	depuis 2019	AA105990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS .
CAPTUR II (dispo uniquement le coté conducteur)	NOUVEAUTE	Depuis 2019	AA105990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS - + entretoises 20 mm ou 40 mm en fonction de la taille du conducteur .
Kangoo II	NOUVEAUTE	2007 -	AA105097/6													265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS - + entretoises 20 mm ou 40 mm en fonction de la taille du conducteur, Platine à adapter suivant notice Novodesign
Laguna,-Grandtour I	B56,K56	1994- 2/2001	68.31.-/29	*		*		*		*	*	*	*			210,00	252,00	Epuisé reste 2 côté passager en stock chez Novodesign
Laguna, break II	G	2001-2007	86.91.-/26	o	*	o	*	o		o	o	o	*			210,00	252,00	Epuisé reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Mégane I, Break, Cabrio, Classic, coupé (coach)	BA, KA, EA, DA	10/95 - 10/02	86.16.-/26	*				*								190,00	228,00	Epuisé reste 1 côté passager en stock chez Novodesign
Megane II		11/02 - 01/2009	86.92.16/-	o				o			o	o				300,00	360,00	A l'épuisement reste 3 en stock chez RECARO
Megane II,-Grandtour	M	01/2006 - 01/2009	86.92.16/-													300,00	360,00	A l'épuisement reste 3 en stock chez RECARO
Megane III	NOUVEAUTE	2008 à 2016	AA105097/6													265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed. Platine à adapter suivant notice de montage Novodesign.
Megane Scenic II	JM	11/2002 - 05/2009	86.92.16/-		*		*	o	o	o	o	o	*			300,00	360,00	A l'épuisement reste 3 en stock chez RECARO
Scenic II		2003-2006	86.92.16/-	o		o		o		o	o	o	o			300,00	360,00	A l'épuisement reste 3 en stock / Attention à partir de 2009 scénic III
Trafic II	J*	2001 -2014	68.97.09/-	*		*		*		*	*	*	*			185,00	222,00	Cette platine ne peut pas s'adapter sur le Trafic III puisqu'on ne peut pas récupérer la glissière d'origine
Zoe	NOUVEAUTE	2012 -	AA105097/6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS .
Rover																		
Freelander		jusqu'à 10/06	86.79.16/26					o		o	o	o				245,00	294,00	Epuisé reste 1 conducteur et 1 passager en stock chez Novodesign

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1) droite (2)	montage sans ABE												Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles	
				montage avec ABE															
				Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position (ABE)	Expert, Specialist	Orthopéd '95 / '04	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES Airbag	Classic LX	Classic pole position (ABE)				
Seat																			
Alhambra, sans embase pivotante, avec réglage hauteur	7MS	depuis 4/02	68.79.09/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			300,00	360,00	
Altea	5P	depuis 2004	86.83.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			285,00	342,00	
Ateca	s'adapte non homologué ABE avec ce véhicule	Depuis 2016	87.11.15A/25A	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208600.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. Platine non homologuée sur ce véhicule
Arona		2017 -	87.11.15A/25A	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208600.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. Platine non homologuée sur ce véhicule
Ibiza	6L	04/2004-04/2008	68.75.19B/29B	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			185,00	222,00	
leon I	1M	Jusqu'à 8/2005	86.15.17/27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			300,00	360,00	
leon II, 4 portes	1P	09/2005-2012	86.83.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			285,00	342,00	Ne s'adapte pas sur seat leon III (chassis MQB)
Toledo	1M	depuis 4/1999	86.15.17/27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			300,00	360,00	
Skoda																			
Fabia berline , -Combi	6Y		68.75.19B/29B	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			185,00	222,00	Pole Position, ABE seulement pour 5J
Fabia II	5J	04/2002-04/2008	68.75.19B/29B	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			185,00	222,00	Pole Position, ABE seulement pour 5J bis avec l'extension 42
Fabia III berline, 4 portes	5J AB extension 43	depuis 11/2014	68.75.19B/29B	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			185,00	222,00	
Fabia III combi, 4- portes	5J AB extension 45	depuis 01/2015	68.75.19B/29B	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			185,00	222,00	
Octavia, -Combi	1U	Jusqu'à 5/2004	86.15.17/27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			300,00	360,00	*Ceinture spécifique pour Pole Position
Octavia II, -Combi	1Z	6/2004- 2009	86.83.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			285,00	342,00	
Octavia II, -Combi (Facelift)	1Z	depuis 2008	86.83.16/26	*	*	*	*	*	o	*	*	*	*	*			285,00	342,00	
Octavia III berline	5E	Depuis 03/2013	87.11.15A/25A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208600.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Kodiaq	non homologué RECARO		87.11.15A/25A	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			220,00	264,00	=S241 Montage bas , prévoir en plus de réhausser le siège de 6/7 cm . Platine non homologuée sur ce véhicule
Octavia III Combi	5E	Depuis 05/2013	87.11.15A/25A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208600.1B/2B AH361 à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Superb I		2001-2008	86.23.17/27	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			300,00	360,00	
Superb II lim. / Combi	3T	07/2008-03/2015	87.02.15A/25A	o	*	o	*	o	o	o	o	o	o	*			225,00	270,00	+ Glissière manuelle 7208600.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Superb II break, 4 portes	3T	10/2010-03/2015	87.02.15A/25A		*		*						*				225,00	270,00	+ Glissière manuelle 7208600.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Roomster	5J	depuis 2006	68.75.19B/29B	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			185,00	222,00	
Subaru																			
Impreza	GD/GG,GD/GGS	depuis 11/2000	86.75.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			300,00	360,00	
Impreza III	G3	2008-2011	87.05.15/25		o		o						o				155,00	186,00	+ Glissière manuelle 7208600.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Toyota																			
ProAce City II (dispo uniquement le coté conducteur)	NOLIVEALITE	Depuis 2018 -	AA105921/-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			265,00	318,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS . Côté passager n'existe pas
Volkswagen																			
Amarok		2010 -	68.75.19B/29B	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			185,00	222,00	Pas d'ABE
Bus T4, Transporter, Multivan, Caravelle/ Bus T4, with and without rotary base	70X02A,70X12A,70X02B,70X12B,70X02BL,70X12BL,70X02BN,70X12BN,70X02C,70X12C,70X02D,70X12D,7D B,7DW,7DWA,7DZ,7DZA	depuis 3/1996	86.05.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			300,00	360,00	
Multivan, Multivan T5, California, Business Transporter-, Caravelle T5, T Transporter T5 4-motion, Transporter T5 (KW)	7HM, 7HMA, 7HC, 7HCA, 7HKX0, 7HK, 7J0	Depuis 2003-2015	86.88.16A/26A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			340,00	408,00	bien vérifier le siège à installer
Multivan, Multivan T5, California, Business, California T5, Transporter-, Caravelle T5, T Transporter T5 4-motion, Transporter T5 (KW)	7HM, 7HMA, 7HC, 7HCA, 7HKX0, 7HK, 7J0	Depuis 2003 -2015	86.88.16/26ww, 86.88.16A/26A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			340,00	408,00	prevoir entretoise 40 mm montage avec platine assez bas
T6 Transporter Multivan California	7J0 7HC 7HMA	2016-	86.88.16A/26A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			340,00	408,00	Si siège d'origine électrique, installation impossible . platine passager testée uniquement sur un véhicule ayant d'origine un seul siège passager (pas de banquette 2 ou 3 places) prévoir entretoise 40 mm montage avec platine bas

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1) droite (2)	○ montage sans ABE											Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles		
				● montage avec ABE															
				Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position (ABE)	Expert, Specialist	Orthopéd '95 / '04	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES Airbag	Classic LX				Classic pole position (ABE)	
Caddy III	2K	10/2004 - 04/2015	68.75.19B/29B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	185,00	222,00	Entretouise 373941 avec l'Ergomed
Caddy IV		2015 -	BCS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			Sur devis
Crafter	2EC1,2EC2,2FJE1,2FJE2,2EKE1,2EKE2,2EKZ,2FJZ	2006-2016	86.99.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	360,00	seulement sans airbag sur le siège d'origine
Fox		2005-2011	68.75.19B/29B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	185,00	222,00	
Golf 4, Bora,-Variant	1J	1999-2003	86.15.17/27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	360,00	
Golf 5	1K	2004-2009	86.84.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	310,00	372,00	prévoir Entretouise 373864
Golf 5 Cross	1KP	2004-2009	86.84.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	310,00	372,00	prévoir Entretouise 373864
Golf 5 Plus	1KP	2004-2009	86.84.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	310,00	372,00	prévoir Entretouise 373864
Golf 5 Variant	1KM	2004 - 2009	86.84.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	310,00	372,00	prévoir Entretouise 373864
Golf 6	1K	2006-2013	86.84.16/26	*	*	*	*	*	○	*	*	*	*	*	*	*	310,00	372,00	prévoir Entretouise 373864
Golf 6 combi	1KM	2006-2013	86.84.16/26	*	*	*	*	*	*	○	*	*	*	*	*	*	310,00	372,00	
Golf 7, hayon 4-portes	AU	Depuis 2013	87.11.15A/25A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Golf 7 break, 5T (Golf 7, hayon, 4-portes)	AUV (AU)	Depuis 2013	87.11.15A/25A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Golf 7 Sportvan		Depuis 02/2014	87.06.15/25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	185,00	222,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Jetta 5	1KM	2005-2010	86.84.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	310,00	372,00	
Jetta 6		2016-2018	87.11.15/25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
LT,-26,-28,-32,-35,-35Z,-40,-46 (seulement sans suspension)	2DX0AE,2DX0FE,2DX0FZ,2DX0AZ,2DM	6/1996 - 4/2006	68.71.19/29	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	185,00	222,00	
New Beetle 1	9C	1997-2010	86.15.17/27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	360,00	
Passat ,break (B5GP)	3BG	1997 -2004	86.23.17/27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	360,00	
Passat berline,-break	3C	Depuis 3/2005	86.84.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	310,00	372,00	Remarque 19
Passat 2010 berline / Variant	B7	11/2010 - 2015	86.84.16/26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	310,00	372,00	
Passat 2015 berline 4 portes (B8)	3C	A partir de 2015 -	87.11.15/25A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	220,00	168,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Passat 2015 break 4 portes (B8)	3C	A partir de 2015 -	87.11.15/25A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	220,00	168,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Passat CC	3CC	Depuis 2008	86.84.16/26	*	*	*	*	*	○	*	*	*	*	*	*	*	310,00	372,00	
Polo,-Cross	9N	Depuis 11/01	68.75.19B/29B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	185,00	222,00	
Polo 5 (phase 1 -6R)	6R	3/2009 - 2014	68.75.19B/29B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	185,00	222,00	
Polo 6		2017 -	86.83.16/26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	285,00	342,00	
Scirocco III	13	2008-2017	86.83.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	285,00	342,00	
Sharan, sans embase pivotante, avec réglage hauteur	7M	Depuis 4/02	68.79.09/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	360,00	A l'épuisement
Sharan II		Depuis 9/2010	87.06.15/25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	185,00	222,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Touareg	7L	2002- 04/2010	86.69.16/26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300,00	360,00	
Touareg (avance recul électrique)	7L	Depuis 2002 jusqu'à 04/2010	68.76.19/-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300,00	360,00	A l'épuisement reste 1 coté passager en stock
Touran I ,-Cross	1T	2003- 2010	86.83.16/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	285,00	342,00	
Touran II Facelift	1T	08/2010- 2015	86.83.16/26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	285,00	342,00	ne convient pas au Touran III et la platine de la passat ne convient pas également malgré que ce soit le meme chassis
Touran III MJ-PK	1T	2015-	87.06.15/25					*	*	*	*	*	*	*	*		185,00	222,00	
Touran III PKW M1 / MJ 2015	1T	2015-	87.06.15/25											*	*		185,00	222,00	
Tiguan I	9N	2007 -2015	87.06.15/25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	185,00	222,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. Pour le Tiguan I, la platine peut s'installer mais l'homologation ABE n'a pas été faite par RECARO
Tiguan II		2016-	87.06.15/25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	185,00	222,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. Pour le Tiguan II, la platine peut s'installer mais l'homologation ABE n'a pas été faite par RECARO
T-ROC		2017-	87.11.15/25A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	220,00	264,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1) droite (2)	○ montage sans ABE											Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles	
				● montage avec ABE														
				Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position (ABE)	Expert, Specialist	Orthopäd '95 / '04	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES Airbag	Classic LX				Classic pole position (ABE)
Résistances pour airbag																		
Kit connecteur résistance universelle, leurre airbag			7217583	*				*	*	*	*	*				45,00	54,00	
Jeu de glissières /entretoise / embase 6 voies																		
Jeu de glissières avec levier à l'intérieur (3 trous) et palonnier en V			360943	*				*	*	*	*					115,00	138,00	
Jeu de glissières avec levier à l'extérieur (3 trous) et support en U			360205	*				*	*	*	*	*				115,00	138,00	
Jeu de glissières avec levier à l'intérieur et palonnier en V			364954	*				*	*	*	*					115,00	138,00	
Jeu de glissières avec levier à l'extérieur et palonnier en U			369603	*				*	*	*	*	*				115,00	138,00	
Kit glissières avec levier à l'extérieur (3 trous) + palonnier en U + fers plats à adapter et à souder			11.22.06	*				*	*	*	*	*				185,00	222,00	
Entretoise hauteur 20 mm 3 trous			373864								*	*				65,00	78,00	
Entretoise hauteur 40 mm 3 trous			373865	*		*		*	*	*	*	*				65,00	78,00	
Entretoise hauteur 40 mm 4 trous			371188	*		*		*	*	*	*	*				65,00	78,00	
Entretoise, hauteur 20 mm 4 trous			371190	*		*		*	*	*	*	*				65,00	78,00	
Embase électrique 6 voies (avance/recul électrique, hauteur avant et hauteur arrière dissociés électrique)			7201440A	*				*	*	*	*	*	*			1 750,00	2 100,00	REEDITION LIMITEE A 5000 PIECES / parfait en combinaison avec le siège RECARO Orthopad
Glissière manuelle																		
Glissière manuelle A4, A5, B6, A5, Ford Fiesta, J8, Subaru Impreza, Fiat 500, VW Sharan, VW Tiguan, Opel Insignia, Audi A3 8V, For Focus DYB, Ford C Max, VW Golf VII, Skoda Octavia III, Skoda Superb II			7208800.1B/2B													155,00	186,00	